



# KRUS Apeluje: „Zachowaj bezpieczeństwo podczas żniw !”



W razie zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej jego zgłoszenia do KRUS może dokonać osoba poszkodowana lub inna osoba, **niezwłocznie po jego zaistnieniu:**

- w siedzibie PT KRUS,
- za pośrednictwem poczty,
- telefonicznie,
- pocztą elektroniczną:

**KRUS PT Przasnysz**  
Ul. J. Kilińskiego 19  
06-300 Przasnysz

Tel.29 7522872,29 7564715  
przasnysz@krus.gov.pl

**Przed rolnikami kolejne żniwa** . Zatem warto przypomnieć kilka zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym . Czas zbioru zbóż to okres , w którym dochodzi do wielu , czasem tragicznych w skutkach wypadków podczas prac polowych, a także groźnych pożarów prowadzących do utraty zdrowia , a nawet życia pracujących w polu rolników.

Mając na uwadze charakter i specyficzne warunki pracy rolnika jest on narażony na różnego typu niebezpieczne urazy ciała podczas wykonywania prac rolniczych. Dużo wypadków z ciężkimi urazami ciała , a także ze skutkiem śmiertelnym ma miejsce w czasie żniw . Często przyczyną tych zdarzeń jest nieprzestrzeganie zasad bhp podczas transportu płodów rolnych, np. słomy, w wyniku nieprawidłowego przewożenia ładunków, osób na ładunkach , w tym również dzieci.

Mało , który rolnik do przewozu ludzi stosuje odpowiednio przystosowane przyczepy z podwyższonymi burtami, siedziskami. Bądź do transportu materiałów objętościowych używa pasów transportowych , które mają na celu poprawienie stabilności ładunku przewożonego na różnego typu środkach transportu . Przed wypadkiem nikt nie myśli o możliwości jego zaistnienia i z powodu pośpiechu, czy innych zaniedbań nie stosuje wymaganych przepisami zabezpieczeń , bo „ przecież mi nic złego nie może się przydarzyć ”.

Rolnicy korzystają z nowoczesnych maszyn i sprzętu rolniczego , jednak bez względu na to, co roku dochodzi do przykrych wypadków z użyciem maszyn . Do najczęściej podawanych przyczyn podczas obsługi maszyn żniwnych należą pochwylenia przez ruchome , robocze części maszyn i urządzeń ( kombajnów, snopowiązałek ,sieczkarni).

Rolnicy dokonują usuwania awarii bądź napraw na polu, przy włączonym silniku, napędzie , bez zastosowania zabezpieczeń, podpórek zalecanych przy naprawach .

Zatem , aby nie dopuścić do wypadku należy odpowiednio przygotować maszynę do pracy tj. sprawdzić działanie układów : hamulcowego, kierowniczego, ogumienia, a także stan osłon na elementy robocze . Do pracy należy przystąpić wypoczętym , trzeźwym , ubranym w odzież ochronną , bez odstających luźno zwisających części oraz pamiętać o nakryciu głowy. W czasie pracy zalecane jest robienie przerw , ponieważ zmęczenie tak jak choroba znacznie obniża sprawność , czujność.

**Trzeba też pamiętać, że osobom niedołączonymi dzieciom nie wolno obsługiwać sprzętu rolniczego .**

Aby uniknąć niebezpiecznych w skutkach pożarów podczas prac żniwnych należy również przestrzegać kilku podstawowych zasad :

- nie palić tytoniu przy obsłudze maszyn , podczas zbiorów, transportu i w miejscach składowania płodów rolnych ,
- maszyny do zbioru zbóż, jak też ciągniki wyposażyć w gaśnice , kombajn w dwie gaśnice ; jedną proszkową , drugą pianową , obie sprawne , poddawane przeglądowi ,
- w razie potrzeby też wyposażyć w sprzęt służący do wykonania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się ognia ,
- materiały łatwopalne , w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania przechowywać w zamkniętych nietłukących się pojemnikach ,
- przy ustawianiu stert i stogów należy zachować następujące odległości : od budynków wykonanych z materiałów palnych – 30 m, niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m ; od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m ; od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m; od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m; od lasów i terenów zalesionych – 100 m;
- wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości , co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych .

Ponadto :

**Rolniku ! pamiętaj :**

**Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione !**

